

## Armaturenbeleuchtung

## Armaturenbeleuchtung zu dunkel ?

Hier eine einfache Möglichkeit dieses zu ändern.

Leider erscheint uns die Armaturenbeleuchtung unserer Fahrzeuge oftmals nicht ausreichend hell.

Ich bin dem Tip unseres Kollegen "Füpfendercoupe" Frank gefolgt und habe mir 2 Stück LED Birnchen gekauft.

Die serienmäßigen Birnchen sind einfach plug and play zu ersetzen.

Das sind sie (erhältlich im großen www.):

OSRAM 2850WW-02B LED Premium Retrofit W2.1x9.5d LED-W5W Innenbeleuchtung, Warm Weiss, 12V PKW, Doppelblister (2 Stück)

Um Fünffendercoupe Frank nochmals zu wiederholen: "Damit kannst du sogar den Tageskilometerzähler im Dunkeln sehen!"

Und: voll dimmbar !

Ich find's gut. :thumbup:

**Anmerkung:**

Leider hatten inzwischen mehrere Foren-Kollegen das Pech, das die Leiterfolie nach einstecken der LED zerstört wurde !!!

Grund sind die Drahtfüße der LEDs die unten umgebogen sind.

Das kann einen Kurzschluß produzieren und die Leiterbahn schmilzt hinweg.

Deswegen die Drähte unten unbedingt abkneifen.

**Edit 04.2021:** Hinweis von Arne1972

Die o.g. LED gibt es leider nicht mehr. Als adäquaten Ersatz gibt es W2.1x9 5d LEDriving SL von Osram.

Achtung, bei diesen LED's die Polung beachten.

## └ Allgemein

Fahrzeugmodell

Audi 80 Audi 80 quattro Audi 90 Audi 90 quattro Audi Coupe Audi Coupe  
quattro Audi (ur)quattro Audi sportquattro